

Pareto na Manutenção – Causas de Perdas

O Diagrama de Pareto consiste em um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. O diagrama é uma das sete ferramentas básicas da qualidade, que possibilita identificar problemas sem importância e também outros mais graves, além da priorização dos mesmos. Baseia-se no princípio de que 80% das consequências advêm de 20% das causas. É uma ferramenta muito importante para a manutenção, pois a sua utilização possibilita identificar poucos problemas que são críticos e causam grandes perdas para o processo. "Tenho vários problemas, por onde começar...?".

Que tal pelo Pareto?

Pareto na Manutenção – Causas de Perdas

