

TPM – 6 Grandes Perdas

O TPM tem como principal vantagem melhorar a eficiência de uma organização por meio da integração de todos os setores, principalmente da produção, no cuidado com os ativos, com os processos e com as seis grandes perdas. Com essa nova visão sistêmica e integrada, as empresas alcançam novos patamares de capacidade produtiva. Em um país onde as quebras representam um impacto de mais de 5% na disponibilidade de uma planta, a educação tem muito a melhorar, e os processos precisam de maior competitividade, o TPM é uma ótima metodologia para o incremento de resultados! A figura mostra como podemos atuar para reduzir os impactos negativos das 6 grandes perdas. Boa reflexão e uma ótima semana a todos!

Semana 46

TPM – 6 Grandes Perdas

